




SKARDINIŲ TVOROS ELEMENTŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

ILGAAMŽIO PATVARUMO DAŽYTAI SKARDAI

Tvoros elementai:



1. Transportavimo taisyklės

Gaminius privaloma transportuoti sudėjus ant lygaus, švaraus paviršiaus. Krovinys privalo būti pritvirtintas ir apsaugotas nuo bet koksio judėjimo transportavimo metu. Skirtingo ilgio gaminiai privalo būti perdengti medžiaga ir audiniu, kad gaminių galai nepažeistų apačioje esančių gaminių. Transportuojant gaminių negalima užkrauti jokiais kitais kroviniais.

2. Sandėliavimo sąlygos

Iš dažytos skardos gaminti gaminiai privalo būti laikomi uždaroje ir gerai vėdinamoje patalpoje, kur ant gaminių nepatektų tiesioginiai saulės spinduliai. Prekių laikymo laikas pas pirkėją negali būti ilgesnis kaip vieną mėnesį iki prekių apdorojimo nuo prekių pagaminimo datos, ir tik tinkamai sandėliuojant. **Iš kart po transportavimo, prieš sandėliavimo pradžią nuo gaminių privalo būti nuplėštos apsauginės plėvelės ir kitos pakavimo medžiagos, dėl kurių ant dangos gali kauptis drėgmė.** Produktas turi būti išdėliotas dalimis, su perskyrimais, kas padidintų ventiliaciją. Produktas negali liestis su variu ar skysčiu, kuris teka iš varinių vamzdžių, taip pat su šlapiais ar drėgnais paviršiais. Privalo būti pakeltas nuo žemės, laikomas sausai. Sandėliuojant gaminių negalima užkrauti jokiais kitais daiktais.

3. Montavimo taisyklės

Įrengimas ir techninė priežiūra turi būti atliekami profesionaliai, laikantis galiojančių reguliavimo ir techninių standartų bei normų. Gaminiai iš dažytos skardos turi būti montuojami ir tvirtinami specialiais cinkuotais ar dažytais metalo dirbiniais ar tvirtinimo detalėmis su tarpinėmis. Gaminiai negali būti pjaunami abrazyviniais prietaisais ar diskais. Naudojant netinkamus skardai apdoroti įrankius – netenkate garantijos. Dažo pažeidimus galima koreguoti specialiais korekciniais dažais, tačiau dažant pažeistas vietas – saugoti, kad nepatektų ant nepažeistos vietos.

Sumontuoti gaminiai negali būti purvini, privalo būti nuplauti švaraus tekančio vandens srove kartą per metus, nenaudojant jokių chemikalų, kad nesikauptų purvas ar šiukšlės, bei nebūtų ardomas dažų sluoksniu.

Visose stadijose – transportuojant, sandėliuojant ir montuojant laikytis darbo saugos reikalavimų.